通学路対策箇所図～北小周辺①～

【常将神社前】

・横断歩道のない三差路。１方向は停止線・カーブミラーがなく、児童が横断する様子が見えない。

《対策》

・横断歩道の設置を考えたが、現状の態様と一時停止との兼ね合いから対策について検討中。

【南野交差点】

・信号を待つ児童のスペースがなく危険。

対策前

対策後

《対策》

・外側線とラバーポールを設置した。

【対策検討メンバー】

- **教育委員会、榛東北小学校、PTA**
- **道路管理者(総務課、建設課)**
- **渋川警察署**

：通学路(学校指定)

○数字 ：要対策箇所

平成24年11月30日時点

通学路対策箇所図～北小周辺②～

【５区コミセン南東側溝】

・一部の側溝に蓋がなく落ちる危険あり。
道も狭く、歩道もはっきりしていない。

《対策》

・付近で、高渋バイパスのアクセス道(村道)の整備を予定しており、車や児童の流れが変わる可能性もあるため、現道については応急的に通学路を変更した。

【対策検討メンバー】

- **教育委員会、榛東北小学校、PTA**
- **道路管理者(総務課、建設課)**
- **渋川警察署**

：通学路(学校指定)

○数字　：要対策箇所

平成24年11月30日時点