

令和2年度榛東村上水道「水質検査」結果(4月)

原水

項目ラベル	受付番号1	受付番号2	受付番号3	受付番号4
原水浄水区分	原水	原水	原水	原水
受付年月日	2020/04/14	2020/04/14	2020/04/14	2020/04/14
採取時間	10:31	09:53	09:40	09:20
水道名称	新井浄水場	南部浄水場	新長岡浄水場	梨子木平浄水場
当天天候	晴	晴	晴	晴
前日天候	雨	雨	雨	雨
気温(°C)	12.0	12.1	11.9	8.7
水温(°C)	15.1	15.1	15.0	14.3

<<その他>>

単位

基準値

403	大腸菌(定性)		陰性	陰性	陰性	陰性
0	嫌気性芽胞菌(定量)	CFU/100mL	0	0	0	0