

令和2年度榛東村上水道「水質検査」結果(7月)

原水

項目ラベル	受付番号1	受付番号2	受付番号3	受付番号4
原水浄水区分	原水	原水	原水	原水
受付年月日	2020/07/14	2020/07/14	2020/07/14	2020/07/14
採取時間	09:12	09:38	10:05	10:23
水道名称	新井浄水場	南部浄水場	新長岡浄水場	梨子木平浄水場
当日天候	雨	雨	雨	雨
前日天候	雨	雨	雨	雨
気温(℃)	20.6	20.3	19.9	20.4
水温(℃)	19.6	16.5	17.8	17.1

<<その他>>

単位

基準値

403	大腸菌(定性)		陰性	陰性	陰性	陰性
0	嫌気性芽胞菌(定量)	CFU/100mL	0	0	0	0