

令和2年度榛東村上水道「水質検査」結果(10月)

原水

項目ラベル	受付番号1	受付番号2	受付番号3	受付番号4
原水浄水区分	原水	原水	原水	原水
受付年月日	2020/10/13	2020/10/13	2020/10/13	2020/10/13
採取時間	09:14	09:36	10:01	10:15
水道名称	新井浄水場	南部浄水場	新長岡浄水場	梨子木平浄水場
当天天候	晴	晴	晴	晴
前日天候	晴	晴	晴	晴
気温(°C)	25.2	26.2	24.8	25.2
水温(°C)	16.4	18.6	17.1	17.3

	単位	基準値				
403	大腸菌(定性)		陰性	陰性	陰性	陽性
0	嫌気性芽胞菌(定量)	CFU/100mL	0	0	0	0