

令和2年度榛東村上水道「水質検査」結果(12月)

原水

項目ラベル	受付番号1	受付番号2	受付番号3	受付番号4
原水浄水区分	原水	原水	原水	原水
受付年月日	2020/12/08	2020/12/08	2020/12/08	2020/12/08
採取時間	09:12	09:36	10:02	10:18
水道名称	新井浄水場	南部浄水場	新長岡浄水場	梨子木平浄水場
当日天候	晴	晴	晴	晴
前日天候	晴	晴	晴	晴
気温(℃)	11.2	11.9	11.3	12.4
水温(℃)	14.5	15.0	14.6	14.4

単位

基準値

403	大腸菌(定性)		陰性	陰性	陰性	陰性
0	クリプトスポリジウム・オーシスト	個/10L	0	0	0	0
0	ジアルジア・シスト	個/10L	0	0	0	0
0	嫌気性芽胞菌(定量)	CFU/100mL	0	0	0	0