

令和7年度通学路合同点検における対策予定箇所一覧

No.	路線名	危険箇所名	危険の内容	対応の内容 【対策実施先】	実施時 期
1	村道 北谷地・北野線	榛東薬局山子田 店脇道路	舗装が崩れています。 グリーンベルトの引き直し。	○グリーンベルトの補修 【建設課】	時期 未定
2	県道 高崎・安中・ 渋川線	歩道橋	滑りやすい。 屋根や滑り止めの設置要望。	○滑り止めの設置 【渋川土木】	時期 未定
3	県道 高崎・安中・渋 川線	コヤマハウジン グ付近交差点	見通しが悪い。 信号の設置要望。	○重点的な指導を実施 【小学校】	R7年度 中
4	金子・広馬場線	広馬場公園付近 横断歩道	横断歩道の摩耗。	○横断歩道の塗り直し 【渋川警察】	時期 未定
5	上野幹線	ふるさと公園 付近信号	交通量が多い。	○横断歩道の塗り直し 【渋川警察】	時期 未定
6	県道 南新井・前橋線 バイパス	榎原機械付近 T字路	道幅が広いが、 横断歩道がない。	○開通に向け、 設置場所の協議を実施予定	時期 未定
7	堂塚16号線	南小学校付近 道路	車両速度が速い。 ゾーン30等の設置要望。	○グリーンベルトの延長 【建設課】	時期 未定