

榛東村内通学路の対策箇所一覧表

別添 1

【榛東北小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	村道 台・柳沢線	常将神社前	横断歩道のない三差路。 三差路のうち、2方向は「生まれ」で停止線がある。 1方向は停止線・カーブミラーがなく、児童の横断する様子が見えない。	横断歩道の設置を考えたが、現状の態様と一時停止との兼ね合いから、対策について検討中である。	
②	村道 山子田南野・桃泉線	南野交差点	スペースがなく、信号を待つ児童が車道にはみ出す恐れがある。	外側線とラバーポールの設置より、児童が信号待ちをするスペースを確保した。	渋川土木事務所 榛東村
③	村道 北谷地・大藪線	5区コミセン南東側溝	一部の側溝に蓋がないため、落ちる危険性がある。 道も狭く、歩道もはっきりしていない。	付近で、高渋バイパスのアクセス道(村道)の整備を予定しており、車や児童の流れが変わる可能性もあるため、現道については応急的に通学路を変更した。	教育委員会 榛東北小学校
④	県道 水沢足門線	榛東村役場西	歩道がなく、児童が車道にはみ出す恐れがある。	歩道設置を行う。	渋川土木事務所

【対策検討メンバー】教育委員会、榛東北小学校、小学校保護者代表、区長、渋川土木事務所、榛東村役場建設課、榛東村役場総務課、渋川警察署交通課

【榛東南小学校】

要対策箇所番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体
①	村道 八之海道3号線 村道 八之海道16号線	南小南門前のT字路	横断歩道や一時停止のペイントが消えかけていて見えにくい。	横断歩道や一時停止のペイントを弾き直し、普及した。	渋川警察署 榛東村
②	村道 大川5号線	南小北門先のスクールゾーン	ペイントが消えかけたり、途切れていたりする。	グリーンベルトを引き直し復旧する予定。 (平成25年度予算要求中。)	榛東村
③	村道 八之海道3号線 村道 八之海道9号線	南庄南東角のT字路	かすれた停止線はあるが、一時停止にはなっていない。 多くの児童が横断する道なので、安全に横断できるような手立てがほしい。	公安委員会の指導により、外側線とドットラインを引き、明確化した。	榛東村

【対策検討メンバー】教育委員会、榛東北小学校、小学校保護者代表、区長、渋川土木事務所、榛東村役場建設課、榛東村役場総務課、渋川警察署交通課