

通学路対策箇所図～南小周辺～

..... : 通学路(学校指定)
 ○数字 : 要対策箇所

【南小北門先のスクールゾーン】

・ペイントが消えかけていたり、途切れていたりする。



《対策》

・グリーンベルトを引き直し、復旧の予定。
 (平成25年度予算要求中。)

【南小南東角のT字路】

・かすれた停止線はあるが、一時停止になっていない。多くの児童が横断する道なので、安全に横断できる手立てが欲しい。

対策前



対策後



《対策》

・公安委員会の指導により、外側線とドットラインを引き、明確化した。

【南小南門前のT字路】

・横断歩道や一時停止が消えかけている。

対策前



対策後



《対策》

・横断歩道や一時停止のペイントを引き直し、復旧した。

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、榛東南小学校、PTA
- ・道路管理者(総務課、建設課)
- ・渋川警察署