

令和6年度通学路点検における対策予定箇所一覧表

| No. | 路線名         | 箇所名          | 危険・要望の詳細               | 対応の内容<br>【対策実施先】      | 実施時期<br>(予定) |
|-----|-------------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|
| 1   | 県道水沢・足門線    | 役場西側県道       | ○途中で歩道が途切れるため、危険である。   | ○歩道の拡幅<br>【渋川土木】      | R6年中         |
| 2   | 村道萱場3号線     | 北小学校東門付近道路   | ○道路に穴が空いているため、危険である。   | ○道路の補修<br>【建設課】       | R6年中         |
| 3   | 県道高崎・安中・渋川線 | 山子田北信号付近横断歩道 | ○横断歩道が消えかけているため、危険である。 | ○横断歩道の塗り直し<br>【渋川警察】  | R6年中         |
| 4   | 県道新井・下室田線   | 中央公民館付近道路    | ○車両速度が速く、危険である。        | ○デリネーターの設置<br>【渋川土木】  | R6年中         |
| 5   | 県道新井・下室田線   | 井戸尻の信号       | ○歩道や路側帯に駐車していることがある。   | ○グリーンベルトの設置<br>【渋川土木】 | R6年中         |